

安定性を高めるため、以下に記載する条件に従ってレイアウトを行ってください。

## 1.直線連結の最大寸法

①W3600以内又は3面以内

## 2.安定脚の取付位置

②レイアウト端に取り付けてください。

③2連につき2ヶ取り付けてください。

④L字コーナー部にはL字コーナー用安定脚を取り付けてください。

## 3.安定脚が取付できないレイアウトの場合

⑤L字の場合はL字コーナー用安定脚の代わりに

2か所床固定金具を取り付けることが可能です。

⑥90°に連結された1台のパネル端は安定脚の代わりに  
床固定金具を取り付けることが可能です。

## 4.壁沿いのレイアウトの場合

⑦両側安定脚の代わりに片側安定脚を使用可能です。

